

**Паспорт доступности  
для инвалидов  
МБОУ СОШ  
с. Индерка**

Приложение № 6  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор: Байтшева А.Р.  
Приказ от 16.08.2019 № 129 А



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта и услуг для инвалидов и иных МГН МБОУ СОШ с.Индерка

**1. Общие сведения об объекте** (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли :*объект образования*
- 1.2. Адрес объекта: МБОУ СОШ с. Индерка-442585, Пензенская область, Сосновоборский район, село Индерка, пер.Школьный,20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_из -2\_ этажей, \_3792,43\_ кв.м;  
- наличие прилегающего земельного участка- да ; \_26647\_ кв. метра;
- 1.4. Год постройки здания- \_1971\_ г, капитального ремонта/реконструкции-2018 г. \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: ремонт крыши-2022 г

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка (согласно Уставу)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 442585, Пензенская область, Сосновоборский район, с.Индерка, пер. Школьный, 20
- 1.8. Основание для пользования объектом -на праве оперативного управления
- 1.9. Форма собственности *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность - *муниципальная,*
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)-отдел образования Сосновоборского района Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи-442570, Пензенская область, Сосновоборский район, р.п. Сосновоборск, ул.Ленина \_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(краткая характеристика предоставляемых услуг)*

- 2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*:кирпичное здание
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального, основного общего образования, в том числе адаптированных образовательных программ
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте;на дому, дистанционно;*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития.*
- 2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида- *да*

**Состояние доступности объекта и услуг**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусом по улице Кооперативной, по улице Нагорной, затем пешком 50 метров от остановки до дверей школы  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус, не предусмотренный для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках



### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *нет*,

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *да, крыльцо школы*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, имеется пандус, имеются мнемосхемы и тактильная полоса для инвалидов по зрению*

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (*К, О-н, О-в, С-п, С-ч, У*)

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (*К, О-н, О-в, С-п, С-ч, У*)

### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

Категория инвалидов	Форма обслуживания – способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На до-му	Дистан-ционно	Не ор-гани-зовано
	"А"*	"Б"***			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+	+		
О-н (поражение нижних конечностей)		+	+		
О-в (поражение верхних конечностей)		+	+		
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		-			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		-			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***					

\* вариант "А" - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* вариант "Б" - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 1. Управленческое решение

#### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт (выравнивание дорожного покрытия)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>Текущий ремонт (замена входных дверей, установка доводчиков дверей, кнопки вызова не выше 0,8 м от уровня пола, грязезащитного покрытия в тамбуре)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<i>Ремонт текущий (установка схем движения по зданию с указанием мест общего пользования)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий (размещение информформирующих обозначений помещений)</i>



5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания в здании школы по туалетной комнате, установка выключателей на высоте 0,8 м от пола, водопроводный кран с рычажной рукояткой.</i>
6.	Система информации на объекте(на всех зонах)	<i>Текущий ремонт (установка визуальных, звуковых и тактильных средств информации)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт (установка информационных табличек)</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов(видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны -организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2** Период проведения работ 2019-2025 года в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

**4.3** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование Администрацией Сосновоборского района

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования (информации об объекте) от 10 октября 2019 года

2. Акта обследования объекта: от 10 октября 2019 года

**3.6. Объект является приоритетным-нет** \_\_\_\_\_

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**



\_\_\_\_\_

А.Р.Баишева

\_\_\_\_\_

Имангулов Р.Х.

\_\_\_\_\_

Купаев Ф.А.

\_\_\_\_\_

Шаипов Г.Р.

1. Акт обследования объекта: от 10 октября 2019 года

• **I Результаты обследования:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (кате го рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Неровности путей движения на территории	О	Выравниван ие путей движения на территории	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне					О		ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ			ТР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на *СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (*ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку(территории предприятия) к зданию	все	3.1
- Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
- Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
- Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП*

\* *СП 31-102-99* Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 10 октября 2019 года

### 1 Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
	Входная							



2.3	площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть				О	Заменены входные двери, установка доводчиков	ТР
2.5	Тамбур	есть				О	Грязозащитное покрытие	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне					О	Привести в соответствие	ТР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ДУ			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на *СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (*ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию	все	3.13
- Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 10 октября 2019 года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка

№ п/п	Наименование функционального- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (вт.ч. зоны безопасности)	есть					Обновить на путях движения к зонам безопасност и эвакуационных знаков Е21 по ГОСТ Р21.4.026	ТР

ОБЩИЕ требования к зоне	.				Привести в соответствие	ТР
-------------------------	---	--	--	--	-------------------------	----

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри в здание	ДУ			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на *СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (*ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения	все	
- Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
- Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	все	3.58
- Зоны отдыха: на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места	все	4.14

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 10 октября 2019 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка

№ п/п	Наименование функционального- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения	<b>ДП-В</b>			<b>Не нуждается</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на *СНиП 35-01-2001* «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (*ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

- Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)	все	
- <b>Информирующие обозначения помещений:</b> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	3.61
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов)</b>		
- Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. - При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения	К	3.17

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов)		
<b>Площадь служебных помещений:</b> - (на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской) - не менее 5,65 кв.м (в конторских, административных и офисных помещениях); - не менее 7,65 кв.м (в конструкторских бюро)	К	4.29
<b>Расстояние до санитарно-гигиенических помещений:</b> - (от рабочих мест до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения) - не более 60 м (в пределах зданий); - не более 150 м (в пределах территории учреждения, предприятия)	К, О	4.30
<b>Комната приема пищи:</b> (при затруднении доступа к местам общественного питания) - площадь 1,65 кв.м на каждого инвалида (но не менее 12кв.м)	К	4.32

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ			ТР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

<p><i>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общественных уборных,</li> <li>- в общественных зданиях,</li> <li>- производственных зданиях,</li> <li>- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более)</li> </ul>	все	3.63
<p><i>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в универсальной кабине,</li> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</li> </ul>	все	3.67
<p><i>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</i></p>	все	3.58
<p><i>Информирующие обозначения помещений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- дублирование рельефными знаками</li> </ul>	все	3.61
<p><i>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</i></p>	все	3.62
<p><i>Рекомендовано использование:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),</li> <li>- управление спуском воды в унитазе на боковой стенке кабины</li> </ul>	все	3.72



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от 10 октября 2019 года

I Результаты обследования:

4. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Индерка Сосновоборского района Пензенской области, МБОУ СОШ с.Индерка

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальных средств	О,У	Установка визуальных средств	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов	О, У	Размещение визуальной системы средств информации	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Общие требования к зоне, со ссылкой на СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов»):

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ	все	3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации	все	3.51
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	все	3.52
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	все	3.53 4.22 ГОСТ Р 51671 и НПБ 104
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	все	3.55